

Royaume du Maroc
CENTRE MEDITERRANNIEN DE L'ENVIRONNEMENT - MARRAKECH
REHABIMED
SEMINAIRE MARRAKECH DU 27 MARS AU 03 AVRIL

Pathologie des Constructions Menaçant ruine

Diagnostic technique et architectural des
édifices menaçant ruine

MARRAKECH MARS 2006

Diagnostic des édifices en terre

Cas de :

- ksar Ait Ben Haddou
- Casbah de Taourirt
- Casbah de Ait Al Kaid

Ksar Ait ben Hadou à Ouarzazate



Vue aérienne du Ksar Ait Ben Haddou



État des constructions à l'intérieur du Village



Effritement des enduits et des motifs décoratifs



